ID-FS 1000

Intelligentes Datenloggersystem

ID-FS 1000 bis 1040
Ferndatenerfassung, Fernüberwachung und Prozesssteuerung

Kommunikation



blau Datenverkehr über Funknetz
rot Warnmeldungen über Funk
grün Datenverkehr über Telefonnetz
orange Warnmeldungen über Telefonnetz
violett Datenverkehr im Direktkontakt mit IDA x00 oder Laptop

Prozess

Sensoren

- Druck
- Füllstand
- Durchfluss
- ph-Wert
- Temperatur
- Kontakte
- optische Geber
- Standardsignale Strom und Spannung

Stell- und Anzeigeeinheiten

- Motore, Stellantriebe
- Magnetventile
- Anzeigen
- Ausgangssignale zur Weiterverarbeitung
- analoges Stromsignal